







**Legende:**




**Asbest:**

		
asbestfrei	festgeb.	schwachgeb.




**KMF:**

		
unbedenklich	K3	K2



**PAK:**

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
		
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

**PCB:**

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
		

**Legende Fundstellen**

	Asbest in Spachtel Flächig Decke Flur
	Asbest in Spachtel Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
Kellergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B




**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.1a**  
Datum: 05.07.2018










Pos. 01.05.7

Pos. 01.05.14



## Legende:

### Asbest:



### KMF:




### PAK:

B[a]P  
≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg



Summe PAK  
≤ 20  
mg/kg

20 < PN ≤ 100  
mg/kg




> 100  
mg/kg

### PCB:

≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg



### Legende Fundstellen

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR



Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
1.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.1c**  
Datum: 05.07.2018





## Legende:

**Asbest:**

asbestfrei	festgeb.	schwachgeb.

**KMF:**

unbedenklich	K3	K2

**PAK:**

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

**PCB:**

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg

**Legende Fundstellen**

	Asbest in Spachtel Flächig Decke Flur
	Asbest in Spachtel Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
2.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.1d**  
Datum: 05.07.2018







Pos. 01.05.7


Pos. 01.05.7

Pos. 01.05.14



Pos. 01.05.7

**Schnitt Appartement - Flur - Appartement**



Pos. 01.05.1

Pos. 01.05.4

Pos. 01.05.26

Pos. 01.05.11

## Legende:

### Asbest:



### KMF:




### PAK:

B[a]P  
≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg



### PCB:

≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg



### Legende Fundstellen

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR




Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
3.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.1e**  
Datum: 05.07.2018






Pos. 01.05.7

Pos. 01.05.14

**Schnitt Appartement - Flur - Appartement**



Pos. 01.05.1

Pos. 01.05.4

Pos. 01.05.26

Pos. 01.05.11

## Legende:

### Asbest:



### KMF:




### PAK:

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

### PCB:

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg

### Legende Fundstellen



Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
4.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**


**Auftragsnummer: P18.071**

**Plannummer: 1-01.02.1f**


Datum: 05.07.2018




Grundriss Bauteil A - B



Grundriss Appartement



Grundriss Appartement




Pos. 01.05.7

Pos. 01.05.7

Pos. 01.05.7

Pos. 01.05.14

Schnitt Appartement - Flur - Appartement



Pos. 01.05.1

Pos. 01.05.4

Pos. 01.05.26

Pos. 01.05.11

## Legende:


### Asbest:




### KMF:




### PAK:



### PCB:



### Legende Fundstellen



Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
5.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.1g**  
Datum: 05.07.2018





Legende:

Asbest:

asbestfrei

festgeb.

schwachgeb.

KMF:

unbedenklich

K3

K2

PAK:

B[a]P  
≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg

Summe PAK  
≤ 20  
mg/kg

20 < PN ≤ 100  
mg/kg

> 100  
mg/kg

PCB:

≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg

-000

-000

-000

Legende Fundstellen

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
6.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro** für  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.1h**  
Datum: 05.07.2018





Pos. 01.05.16

Pos. 01.05.16

Legende:

Asbest:

-000

asbestfrei

-000

festgeb.

-000

schwachgeb.

KMF:

-000

unbedenklich

-000

K3

-000

K2

PAK:

B[a]P

≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg

-000

Summe PAK

≤ 20  
mg/kg

-000

20 < PN ≤ 100  
mg/kg

-000

> 100  
mg/kg

PCB:

≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg

-000

-000

-000

Legende Fundstellen

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AÖR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
7.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil A und B


AB - Dr. A. Berg GmbH

Planungsbüro für  
Schadstoffsanierung &  
Brandschutz

Auftragsnummer: P18.071  
Plannummer: 1-01.02.1i  
Datum: 05.07.2018



Grundriss Bauteil C



## Legende:

### Asbest:




### KMF:



### PAK:

B[a]P  
≤ 10  
mg/kg



Summe PAK  
≤ 20  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg



20 < PN ≤ 100  
mg/kg


> 50  
mg/kg




> 100  
mg/kg

### PCB:


≤ 10  
mg/kg



10 < PN ≤ 50  
mg/kg



> 50  
mg/kg



### Legende Fundstellen

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
Kellergeschoss  
Los 1 - Bauteil C



AB - Dr. A. Berg GmbH  
Planungsbüro für  
Schadstoffsanierung &  
Brandschutz

Auftragsnummer: P18.071  
Plannummer: 1-01.02.2a  
Datum: 05.07.2018





Pos. 01.05.7 Pos. 01.05.14




## Legende:


### Asbest:




### KMF:




### PAK:



### PCB:



### Legende Fundstellen



Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
Erdgeschoss  
Los 1 - Bauteil C


**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.2b**  
Datum: 05.07.2018







Pos. 01.05.7    Pos. 01.05.14



Pos. 01.05.1    Pos. 01.05.4    Pos. 01.05.26    Pos. 01.05.11



Pos. 01.05.7



Pos. 01.05.7

**Legende:**

**Asbest:**

asbestfrei

festgeb.

schwachgeb.

**KMF:**

unbedenklich

K3

K2

**PAK:**

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
 Summe PAK ≤ 20 mg/kg	 20 < PN ≤ 100 mg/kg	 > 100 mg/kg

**PCB:**

≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg

**Legende Fundstellen**

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AÖR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
1.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil C


**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
Planungsbüro für  
Schadstoffsanierung &  
Brandschutz

Auftragsnummer: P18.071  
Plannummer: 1-01.02.2c  
Datum: 05.07.2018






Pos. 01.05.7 Pos. 01.05.14



Pos. 01.05.1 Pos. 01.05.4 Pos. 01.05.26 Pos. 01.05.11



Pos. 01.05.7

Pos. 01.05.7

## Legende:


### Asbest:




### KMF:




### PAK:



### PCB:



### Legende Fundstellen



Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
2.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil C



**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**













**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.2d**  
Datum: 05.07.2018







Pos. 01.05.7    Pos. 01.05.14



<b>Legende:</b>		
<b>Asbest:</b>		
 asbestfrei	 festgeb.	 schwachgeb.
<b>KMF:</b>		
 unbedenklich	 K3	 K2
<b>PAK:</b>		
B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
 Summe PAK ≤ 20 mg/kg	 20 < PN ≤ 100 mg/kg	 > 100 mg/kg
<b>PCB:</b>		
≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
 -000	 -000	 -000

<b>Legende Fundstellen</b>	
	Asbest in Spachtel Flächig Decke Flur
	Asbest in Spachtel Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
3.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil C


**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.2e**  
Datum: 05.07.2018






Pos. 01.05.7 Pos. 01.05.14



Pos. 01.05.1 Pos. 01.05.4 Pos. 01.05.26 Pos. 01.05.11



## Legende:


### Asbest:




### KMF:




### PAK:



### PCB:



### Legende Fundstellen



Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
4.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil C


AB - Dr. A. Berg GmbH  
Planungsbüro für  
Schadstoffsanierung &  
Brandschutz

Auftragsnummer: P18.071  
Plannummer: 1-01.02.2f  
Datum: 05.07.2018






Pos. 01.05.7 Pos. 01.05.14



Pos. 01.05.1 Pos. 01.05.4 Pos. 01.05.26 Pos. 01.05.11



Pos. 01.05.7


Pos. 01.05.7

## Legende:

### Asbest:



### KMF:




### PAK:

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

### PCB:

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg

### Legende Fundstellen



Studierendenwerk Münster AöR




Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
5.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil C

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.2g**  
Datum: 05.07.2018






## Legende:

### Asbest:



### KMF:



### PAK:

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
(-000)	(-000)	(-000)
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

### PCB:

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
(-000)	(-000)	(-000)

### Legende Fundstellen

- Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur
- Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AÖR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
6.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil C

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.2h**  
Datum: 05.07.2018



### Asbest:

### Asbest:



asbestfrei



festgeb.



schwachgeb

**KMF:**



unbedenklich



K3





K2

**PAK:**

$$\text{B[a]P} \leq \text{mg}$$
$$10 < \text{PN} \leq 50$$

$$\text{mg/kg}^{-1}$$

> 50  
mg/kg



Summe PAK  
 $\leq 20$   
 $\text{mg/kg}$

$$20 < \text{PN} \leq 100$$

$$\text{mg/kg}$$

> 100  
mg/kg



**PCB:**

≤ 10  
mg/kg

$$10 < \text{PN} \leq 50$$

$$\text{mg/kg}$$

> 50  
mg/kg



### Legende Fundstellen




Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur



## Asbest in Spachtel

### Flächig Decke Appartement

### Grundriss Bauteil C



Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
7.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil C


**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**

**Plannummer: 1-01.02.2 i**

Datum: 05.07.2018





## Legende:

### Asbest:



asbestfrei



festgeb.



schwachgeb.

### KMF:



unbedenklich




K3



K2

### PAK:

B[a]P  
≤ 10  
mg/kg



Summe PAK  
≤ 20  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg



20 < PN ≤ 100  
mg/kg


> 50  
mg/kg




> 100  
mg/kg

### PCB:


≤ 10  
mg/kg



10 < PN ≤ 50  
mg/kg



> 50  
mg/kg



### Legende Fundstellen



Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur



Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
Kellergeschoss  
Los 1 - Bauteil D und E


**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**

**Plannummer: 1-01.02.3a**


Datum: 05.07.2018





## Legende:

### Asbest:



asbestfrei



festgeb.



schwachgeb.

### KMF:



unbedenklich



K3




K2

### PAK:

B[a]P


≤ 10 mg/kg



Summe PAK

≤ 20 mg/kg

10 < PN ≤ 50 mg/kg



20 < PN ≤ 100 mg/kg

> 50 mg/kg




> 100 mg/kg

### PCB:

≤ 10 mg/kg



10 < PN ≤ 50 mg/kg



> 50 mg/kg



### Legende Fundstellen




Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur



Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

### Schnitt Appartement - Flur - Appartement



Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
Erdgeschoss  
Los 1 - Bauteil D und E

AB - Dr. A. Berg GmbH  
Planungsbüro für  
Schadstoffsanierung &  
Brandschutz

Auftragsnummer: P18.071

Plannummer: 1-01.02.3b

Datum: 05.07.2018





**Legende:**

**Asbest:**

asbestfrei

festgeb.

schwachgeb.

**KMF:**

unbedenklich

K3

K2

**PAK:**

B[a]P  
≤ 10  
mg/kg

  
Summe PAK  
≤ 20  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

  
20 < PN ≤ 100  
mg/kg

> 50  
mg/kg

  
> 100  
mg/kg

**PCB:**

≤ 10  
mg/kg

10 < PN ≤ 50  
mg/kg

> 50  
mg/kg

**Legende Fundstellen**

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
1.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil D und E

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**


**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.3c**  
Datum: 05.07.2018







Legende:


Asbest:


asbestfrei


festgeb.

schwachgeb.

KMF:

unbedenklich


K3

K2

PAK:


B[a]P

$\leq 10$   
mg/kg




Summe PAK

$10 < PN \leq 50$   
mg/kg



$20 < PN \leq 100$   
mg/kg


$> 50$   
mg/kg




$> 100$   
mg/kg

PCB:


$\leq 10$   
mg/kg




$10 < PN \leq 50$   
mg/kg




$> 50$   
mg/kg



Legende Fundstellen

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Flur

Asbest in Spachtel  
Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster




Fundstellenplan Decken  
2.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil D und E

AB - Dr. A. Berg GmbH

Planungsbüro für  
Schadstoffsanierung &  
Brandschutz

Auftragsnummer: P18.071  
Plannummer: 1-01.02.3d  
Datum: 05.07.2018





## Legende:

**Asbest:**

asbestfrei	festgeb.	schwachgeb.

**KMF:**

unbedenklich	K3	K2

**PAK:**

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

**PCB:**

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg

**Legende Fundstellen**

	Asbest in Spachtel Flächig Decke Flur
	Asbest in Spachtel Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AÖR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
3.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil D und E


**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.3e**  
Datum: 05.07.2018















Legende:




**Asbest:**

		
asbestfrei	festgeb.	schwachgeb.




**KMF:**

		
unbedenklich	K3	K2



**PAK:**

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
		
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

**PCB:**

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
		

Legende Fundstellen

	Asbest in Spachtel Flächig Decke Flur
	Asbest in Spachtel Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR


Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
5.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil D und E

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro** für  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.3g**  
Datum: 05.07.2018





Legende:

**Asbest:**

asbestfrei	festgeb.	schwachgeb.

**KMF:**

unbedenklich	K3	K2

**PAK:**

B[a]P ≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg
Summe PAK ≤ 20 mg/kg	20 < PN ≤ 100 mg/kg	> 100 mg/kg

**PCB:**

≤ 10 mg/kg	10 < PN ≤ 50 mg/kg	> 50 mg/kg

Legende Fundstellen

	Asbest in Spachtel Flächig Decke Flur
	Asbest in Spachtel Flächig Decke Appartement

Studierendenwerk Münster AöR

Modernisierung  
Studierendenwohnanlage  
Gescherweg 70-84  
48161 Münster

Fundstellenplan Decken  
6.Obergeschoss  
Los 1 - Bauteil D und E

**AB - Dr. A. Berg GmbH**  
**Planungsbüro für**  
**Schadstoffsanierung &**  
**Brandschutz**

**Auftragsnummer: P18.071**  
**Plannummer: 1-01.02.3h**  
Datum: 05.07.2018



